

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 大阪 SC 大阪中央ST

発生日時 4 月 4 日 5 時 30 分

報告書作成 4 月 6 日 17 時 55 分

工事名	SE五條北インター店 詰まり改善工事	工事番号	218104747	SC.ST長名	佐藤	SC.ST名	大阪中央
発注者	㈱セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年4月4日	進捗率	90	%	

状


(根本原因)

- ・各店内排水樹蓋や排水管接続部の点検・養生等がされないまま、作業を開始したこと
- ・作業開始前の準備作業が完了したことを確認せずに作業を進めさせたこと

(再発予防策)

- ・作業開始前の準備が完了したことを報告してから作業を開始すること

災害発生状況図(平面図)



現地調査計画書		案件番号	210426147	作成日	2021年4月4日
顧客名	五條北インター店	受付内容	（トイレ・シャワー）漏水調査・止水処置	会社	株式会社 M
住所	奈良県五條市国領町465-36	機器番号	(01)0387831	依頼	大宮ビルメンテナンス
		エリア	洗面所	氏名	田中 康太郎
写真番号 1		写真番号 2			
写真内容		写真内容			
使用機材		漏水不具合を起こしている			

災害発生状況図(平面図)

現地調査計画書		案件番号	312104787	作成日	2021年4月4日	
顧客名	五條北インター店	受付内容	075-22-99771 (大阪府・奈良県)	報告者	会社	株式会社 J M
住所	奈良県五條市国松町465-38	検査番号	0210307891		店名	大塚ビル(一ツ)
		エリア	奈良県		氏名	前田 直太郎
						
写真番号	1	コメント		写真番号	2	コメント
点検口詰まりあり				点検口詰まりあり		
						
写真番号	3	コメント		写真番号	4	コメント
点検口詰まりあり				点検口詰まりあり		

災害発生状況図(平面図)

現地調査計画書		案件番号	210021347	作成日	2021年4月4日		
顧客名	五條北インター店	受付内容	071-22-9477 / 071-22-9478 / 071-22-9479	報告者	会社	株式会社 J M	
住所	奈良県五條市国領町405-36	探検番号	0010307891		所属	大阪のハートナー	
		エリア	奈良県		氏名	西本 直太郎	
写真番号		1	写真番号		2		
コメント		コメント					
店内点検口詰まりあり		問題箇所トローラー作業					
写真番号		3	写真番号		4		
コメント		コメント					
店外からの高圧洗浄作業		店外からの高圧洗浄作業					

災害発生状況図(平面図)

現地調査計画書		案件番号	J10031167		作成日	2021年4月4日	
顧客名	五條北インター店	受付内容	(71-2097) 40213, 2021000000		報告 書 存	会社	株式会社 J M
住所	奈良県五條市国領町465-30	保険番号	0010307891			球団	大阪FC/パートナー
		エリア	奈良県		氏名	鈴木 直孝	
							
写真番号	1	コメント		写真番号	2	コメント	
流水確認				流水確認済み			
							
写真番号	3	コメント		写真番号	4	コメント	
問題箇所付近の給水設備全てで流水確認問題無し				高圧洗浄時に店内に塵埃射し、汚損する事故がありました 汚損箇所: 女子トイレ			

災害発生状況図(平面図)

現地調査計画書		案件番号		210004747		作成日		2021年4月4日	
顧客名	五條北インター店	受付内容	【091-321-0077】 4M251111 (2021/04/04)			報告者	会社	株式会社 I M	
住所	奈良県五條市関仙町460-30	検出番号	0210307291				所属	大阪SC/十ノ一	
		エリア	奈良県				氏名	田中 貴彦	
									
写真番号	1	写真番号			2	コメント			
高圧洗浄時に区内に塗布剤し、汚損する事故がありました					汚損箇所清掃実施				
汚損箇所/バックルーム									
									
写真番号	3	写真番号			4	コメント			
汚損箇所清掃実施									