

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 高松 SC

発生日時 6 月 7 日 10 時 00 分頃

報告書作成 6 月 7 日 17 時 00 分

工事名	SE高松十川西町店 バリカー調査工事	工事番号	217019352	SC.ST長名	長山	SC.ST名	高松
発注者	(株)セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年06月07日～	進捗率	50	%	


(根本原因)

・新たな掘削に際し、既設樹から排水管路設の懸念に注視しており、店舗レイアウトから掘削位置前にトイレが存在することから給水管の予見がされていないこと(500角で掘削)

(再発防止策)

・掘削位置における埋設物懸念を着手前の工事説明時に店舗様へ通知し連携して作業開始すること。

災害発生状況図(平面図)



【写



外部：破損した給水管位置



給水管破損箇所



給水管復旧



復旧状況確認

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217014352		作成日	2021/06/07	
顧客名	高松十川西町店	受付内容	バリカー調査工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	香川県高松市十川西町414	施設番号	0016373311		報告者	所属	高松SC
		エリア	香川		報告者	氏名	永山 晋平
							
写真番号	1		9:35	写真番号	2		9:40
コメント				コメント			
店舗バリカー作業箇所				店舗バリカー作業箇所			
							
写真番号	3		9:30	写真番号	4		9:35
コメント				コメント			
配管深さ 約300に給水管				給水管復旧作業中			

<格納フォルダ buzzsaw × RSC × SCST × 案件フォルダ
 災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217018352		作成日	2021/08/07	
顧客名	高松十川西町店	受付内容	パリカー調査工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	香川県高松市十川西町414	施設番号	(910373311)			所属氏名	島松SC 丸山 貴子
		施設番号 エリア	香田				
							
写真番号	1		9:40	写真番号	2		9:45
コメント				コメント			
給水管復旧作業中				給水管復旧作業中			
							
写真番号	3		9:44	写真番号	4		9:55
コメント				コメント			
パツリ機で破損したヶ所				給水管復旧しました。			