

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 大阪 SC 和泉直営ST

発生日時 7 月 6 日 9 時 10 分

報告書作成 7 月 8 日 16 時 00 分

工事名	SE堺インター前店 除草工事	工事番号	218158491	SC,ST長名	佐藤	SC,ST名	和泉直営
発注者	㈱セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年7月6日	進捗率	100	%	



(根本原因)


- ・草刈り範囲の障害物・既設物等がないか事前の点検を行わずに作業を進めていること。
- ・植栽部の埋設物・障害物等の存在を店舗ヒアリング・図面等で現調時に確認されていないこと。

(再発予防策)

- ・作業範囲を区分して、作業前に障害物・既設物等の調査を実施して作業を進めること。
- ・作業範囲の埋設物・障害物等の存在有無を店舗ヒアリング・図面等で現調時に確認し情報を共有すること



災害発生状況図(平面図)



5/22 現調時の状況



現調の目視だけでは確認できない



手前を順に除草していた



破損した立ち水栓



雑草に隠れていた立ち水栓

災害発生状況図(平面図)



破損した立ち水栓



復旧された立水栓



復旧された立水栓



使用していたエンジン草刈り機



丸山製作所 BK236S

【仕様】

- 太めの背の高い草に
- 畔草や農道沿いの草刈などに

【仕様】

- 質量:4.5kg
- 使用燃料 1:50混合燃料
- 容量:0.55L
- 運転時間:約80分



店舗左壁面際に設置される 止水栓