

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15


(一報 **二報** 三報)

所 名 大阪 SC

発生日時 8 月 19 日 9 時 40分

報告書作成 8 月 19 日 18 時 00分

工事名	佐川急便西大阪営業所 外部不具合修繕工事	工事番号	210037040	SC,ST長名	佐藤	SC,ST名	
発注者	SGリアルティ株式会社	工 期	令和 3年 7月 20日～	進捗率	70	%	



(根本原因)

・ブーム格納、架空線高さを確認しないまま、移動を開始させたこと


(再発防止策)

・場内での工事車両移動は運転者単独で行わず、誘導者との相互合図確認で行うこと。

佐川急便西大阪営業所 株式会社



災害発生状況図(平面図)



【写真】



荷揚げ場 全景 (架空線)



荷揚げ用25tラフタークレーン



25tラフタークレーンのブームを上げて移動



切断された架空線(建物側)

災害発生状況図(平面図)



切断された架空線(電柱側)



切断線(同軸ケーブル)



点呼場業務支障なし



点呼場TV(DVD視聴用受信なし)



引込線はテレビ端子接続なし



引込2階サッシ ~ 1階へ



配線ルート(クール庫屋根から点呼場壁貫通)



端部丸め、室内での接続なし

災害発生状況図(平面図)



残置されていた監視カメラ配線(同軸線)