

労働災害・第三者災害 **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 仙台 SC 秋田 ST

発生日時 9 月 14 日 10 時 00 分

報告書作成 9 月 15 日 10 時 00 分

工事名	P秋田_本荘支店 FY21ES環境改善工事	工事番号	211201873	SC,ST長名	市川	SC,ST名	秋田
発注者	日産自動車株式会社	工 期	2021年 8月31日 ~ 10月19日	進捗率	45	%	

(根本原因)


・既存残置のコンセント回路の埋設経路が確認できないことを店舗と連携されていないこと

(再発予防策)

埋設経路が確認できない回路への懸念を店舗と連携しトラブルへの対応策を協議すること

況

災害発生状況図(平面図)



【写真】

報告書	案件番号	2011年10月	作成日	2011年10月14日
報告者	受付内容	FY21ES環境改善工事	報告者	株式会社JMC
報告名	施設番号	1000114012	所属	環境部
住所	エリア	東京都中央区新富町	現場	環境部
写真1		写真2		
写真番号	1	写真番号	2	
コメント	コメント			
点検ライン	地下ピット土間舗装状況			
	地下ピット内の排水ポンプ席のスペース			

災害発生状況図(平面図)

			
写真番号	3	写真番号	4
コメント		コメント	
ビツ内排水ポンプ用コンセント配線 切断箇所		電気配線 埋設深さ約150	

報告書		案件番号	作成日	作成日	
顧客名	P株 田本建設店	交付内容	FY21E5環境改善工事	報告書	会社 株式会社JAC
住所	東京都中央区本町三丁目1番1号	施設番号	00001 (0001)	所属	内務部
		エリア	東京都中央区本町三丁目1番1号	担当	佐藤 誠

			
写真番号	5	写真番号	6
コメント		コメント	
電灯分電盤		当該コンセントの同軸 No.28	

			
写真番号	7	写真番号	8
コメント		コメント	
使用した土留カッター		切断したコンセント	

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	20120303	作成日	2021/08/14
顧客名	戸数田 本店支店	受付内容	FY21ES屋外設備工事	種別	会社 株式会社JM
住所	埼玉県川口市大宮区大宮4-4	施設番号	2020110012	所属	地区部
		エリア	大宮駅北口・大宮駅南口	川口支店	大宮地区
排水ポンプ用電源 敷設ルート					
写真番号	1	コメント	写真番号	2	コメント
電源後廻りの埋設溝ハツリ			後廻りみぞ		
		クラック箇所			
写真番号	3	コメント	写真番号	4	コメント
工配ハツリ前 5月当時			土留ハツリ前 6月当時		