

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

|     |            |
|-----|------------|
| 制定  | H 7. 2. 22 |
| 改15 | H 27.6.15  |

(一報 二報 三報)


所 名 札幌 SC 札幌中央 ST

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 発生日時  | 9 月 15 日 17 時 15 分頃 |
| 報告書作成 | 9 月 15 日 19 時 25 分  |


|     |                          |      |           |         |      |        |      |
|-----|--------------------------|------|-----------|---------|------|--------|------|
| 工事名 | 佐川急便札幌営業所<br>構内天窓ガラス破損工事 | 工事番号 | 210078345 | SC,ST長名 | 永海隆朗 | SC,ST名 | 札幌中央 |
| 発注者 | SGリアルティ株式会社              | 工 期  | 令和3年9月15日 | 進捗率     | 100  | %      |      |

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状 | <b>(根本原因)</b><br>・破損したガラス片が落下する懸念への対応(屋根養生等)がされないまま作業を進めていた。                                                 |
|   | <b>(再発防止策)</b><br>・破損ガラス撤去は、テープ貼付け等の破片落下を予防してから作業を開始すること。<br>・テープ固定しても破片が落下することを想定し、床面にコンパネ等の養生材を敷いて作業を行うこと。 |

# 災害発生状況図(平面図)



撤去作業中、吸盤下部のガラス片が外れ、落下。  
鋭利な部分が屋根材を破損、穴を開けた。



雨漏れ応急処置：穴部分は、コーキング後 テープ張

ガラス破損状況



ガラス交換完了



「外から物が当たったことで破損した」と類推される  
✂札幌市の一昨日は、強風で飛散物被害が発生