

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 10 月 7 日 9 時 30 分

報告書作成 10 月 7 日 15 時 20 分

工事名	セルフ豊田水源店 拭き上げ場給水管漏水改修工事	工事番号	210080675	SC,ST長名	幸島	SC,ST名	名古屋北
発注者	出光興産株式会社	工 期	令和3年10月7日～10月7日	進捗率	10	%	

況	(根本原因)
	・埋設情報の図面等を入手をせず、不十分な作業計画のまま作業を開始していたこと。
	・店舗への事前工事説明にて、リスク等の懸念を共有した事故対応が連携されていないこと。
	(再発予防策)
	・図面等の埋設情報は 1 日～3 日で入手できるので、入手情報から作業計画を店舗と共有して開始する
	・工事のリスクや懸念を事前工事説明時に店舗様へ説明・通知して対応を連携すること

災害発生状況図(平面図)

さらなる問題点（不明な埋設配線の存在が確認された。）



立ち水栓を撤去して、漏水箇所の特定を進めていたところ、さらに深い位置で、**別の埋設配線が確認**された。

同埋設配線の回路確認等の調査を実施しなければ漏水箇所の処置ができない状況となった。