

労働災害 ・ 第三者災害 ・ **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 大阪 SC 姫路 ST

発生日時 11 月 8 日 20 時 30 分

報告書作成 11 月 11 日 08 時 15 分

工事名	SE阪神尼崎駅西店 埋設配管詰まり修繕工事	工事番号	218389760	SC,ST長名	北野	SC,ST名	姫路
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021/11/8		進捗率	100 %	

(根本原因)


- ・脚立位置等の足場が不安定なまま、天井内で作業を進めたこと
- ・天井内に身体が預けられる作業床:足場板等の設置がされていないこと

(再発予防策)

- ・作業位置に合わせた脚立の位置移動をこまめに行うこと
- ・天井内に身体を預けられる作業床:足場板等を設置して作業を開始させること

況

災害発生状況図(平面図)



【写真】



SEJ店舗下のテナント:居酒屋天井破損



SEJ店舗下のテナント:居酒屋天井破損



SEJ店舗下のテナント:居酒屋天井破損



SEJ店舗下の立下り管(つまり箇所)



天井内で高圧洗浄作業



SEJ店舗下の立下り管(つまり箇所)