

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報二報三報)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 12 月 10 日 15 時 20 分

報告書作成 12 月 14 日 14 時 00 分

工事名	小川隆也様邸 MB純正充電ボックス設置工事	工事番号	210098340	SC,ST長名	幸島	SC,ST名	名古屋北
発注者	小川隆也様(株)ヤナセ	工 期	令和3年12月10日～12月10日	進捗率	100	%	

況	(根本原因) ・充電器固定の設置可能な強度確認(ひび割れ)・設置方法等を協議、承諾が確認されていないこと ・作業前、取付後に作業周囲既設物を点検、顧客承諾状況の写真等、記録がされていないこと (再発予防策) ・充電器設置面の強度(ひび割れ)・設置方法等を顧客と協議、承諾されてから作業を進めること ・作業後の機器機能点検のほか、出来形・見栄え等、作業範囲が作業前と変わらない記録を保管する
---	--

災害発生状況図



電圧測定



接地抵抗測定



電流値設定



ウォールユニット設置後



通電確認



施工後



シリアルナンバー



施工後



アースサービスステッカー



建物全景

災害発生状況図



使用材料



シリアルナンバー



屋外埋設配管状況



施工後



電力計二次側接続



二次側接続状況



施工後



契約ブレーカー及びEVブレーカー新設



アース接続



施工後



アース新設



ウォールユニット接続状況



応急対応 : シーリング処置



応急対応 : シーリング処置
※充電時にケーブルにシーリング材が付着する懸念のためテープ養生を

災害発生状況図

