



災害発生状況図(平面図)



発生損失

店舗補償 @ 0
物損モニター @20,000
作業費 @25,000
管理機会 @90,000


【写真】

報告書		案件番号	210088801	報告書作成日	2022/01/31	
				作業開始日	2022/01/31	
顧客名	高崎上佐野町店	受付内容	ソーラー撤去再設置	報告者	会社 株式会社JM	
住所	群馬県高崎市上佐野町337-1	施設番号	0010165652		所属	さいたまSC/高崎ST
		エリア	高崎		氏名	和久 裕之
						
当初との相違を見逃し: KY不足						
写真番号	1	写真番号 2				
コメント		コメント				
落下時、棚上にモニターが置かれていた		作業前確認時は机の上に置かれていた				
作業開始時(棚上)		作業前の確認時				

災害発生状況図(平面図)

			
写真番号	3	写真番号	4
コメント		コメント	
モニター破損状況		モニター破損状況	

※ 発生(損失)状況を把握・記録

報告書		案件番号	210088801	報告書作成日	2022/01/31	
				作業開始日	2022/01/31	
顧客名	高崎上佐野町店	受付内容	ソーラー撤去再設置	報告者	会社	株式会社JM
住所	群馬県高崎市上佐野町337-1	施設番号	0010165652		所属	さいたまSC/高崎ST
		エリア	高崎		氏名	和久 裕之
						
写真番号	1	写真番号	2			
コメント		コメント				
モニター破損状況		モニター破損状況				

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	210088801	報告書作成日	2022/02/02	
顧客名		高崎上佐野町店	受付内容	ソーラー撤去再設置	会社	株式会社JM
住所		群馬県高崎市内佐野町337-1	施設番号	0010165652	所属	さいたまSC/高崎ST
		エリア	高崎	報告者	氏名	和久 裕之
						
写真番号	1	コメント		写真番号	2	コメント
状況再現 棚上にモニターが設置されていた			状況再現 ケーブル状況			
						
写真番号	3	コメント		写真番号	4	コメント
状況再現 ケーブルに腰道具を引っ掛けてしまった			状況再現 ケーブルを引っ掛けたことにより モニターが落下し破損			

※ 再発防止へ 発生状況を再現

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	210088801	報告書作成日 2022/02/02	
				作業開始日 2022/02/02	
顧客名	高崎上佐野町店	受付内容	ソーラー撤去再設置	報告者	会社 株式会社JM
住所	群馬県高崎市上佐野町337-1	施設番号	0010165652	所属氏名	さいたまSC/高崎ST 和久 翔之
		エリア	高崎		
					
写真番号	1	写真番号	2		
コメント			コメント		
新規モニター設置後 防犯カメラ映像確認			防犯カメラ15台の為、CH16は映像なし オーナー様、関東セキュリティ様確認済み		
					
写真番号	3	写真番号	4		
コメント			コメント		
防犯カメラケーブル15本確認			新規モニター設置後 オーナー様に映像確認していただき、ご了承済み		
※ オーナー立会の作業完了(機能)を記録					