

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

|     |            |
|-----|------------|
| 制定  | H 7. 2. 22 |
| 改15 | H 27 6 15  |

(一報 二報 **三報**)

所 名 千葉 SC 足立 ST

発生日時 4 月 9 日 10 時 40 分

報告書作成 4 月 15 日 13 時 00 分

|     |                              |      |                     |         |    |        |    |
|-----|------------------------------|------|---------------------|---------|----|--------|----|
| 工事名 | 【MTKA】Amazon豊島DS<br>新事務所増設工事 | 工事番号 | 210005977           | SC.ST長名 | 藤井 | SC.ST名 | 足立 |
| 発注者 | アマゾンジャパン合同会社                 | 工 期  | 令和3年04月5日～令和3年5月15日 | 進捗率     | 50 | %      |    |

**(根本原因)**


・開口作業床敷設作業前に開口全面を落下防止ネットを張らないまま作業を進めていたこと。

**(再発予防策)**

・施工計画・作業手順書を事前に作業者全員へ周知すると共に改めて危険予知時に展開すること。

況

# 災害発生状況図(平面図)



## 【写真】



2階吹き抜け部 施工前状況



1階荷捌エリア 吹抜下部立入禁止措置実施済



2階 足場板落下 場所近景(1枚落下)



2階吹き抜け部 施工後状況

足場板落下時、床塗装面破損 遠景

[illegible]