

労働災害・第三者災害 **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 名古屋 SC 静岡 ST

発生日時 5 月 25 日 15 時 54 分

報告書作成 5 月 27 日 10 時 00 分

工事名	SE磐田鳥之瀬店 店内新レイアウト変更工事	工事番号	217009142	SC,ST長名	鈴木	SC,ST名	静岡
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年 5月 25日～ 27日	進捗率	30	%	

状

(根本原因)


- ・LED照明を活線で撤去する際、作業手順を順守しないまま作業を進めていたこと。
- ・停電トラブル発生時の対応が実施されていないこと。(緊急時報告なし、復電後の全機器稼働点検)

(再発防止策)

- ・やむを得ず行う活線作業は、周囲の絶縁処置後、配線保護を1本毎に進めて行う手順を再周知した。
- ・停電発生後は即時、報告を行うと共に、機器稼働を必ず全機器を店舗責任者様に確認承諾を得ること。

況

災害発生状況図(平面図)



【写真】

