

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 仙台 SC 秋田ST

発生日時 6 月 9 日 10 時 20 分

報告書作成 6 月 10 日 16 時 00 分



工事名	佐川急便秋田営業所 雨漏れ修繕工事	工事番号	210023836	SC,ST長名	市川	SC,ST名	秋田
発注者	SGリアルティ株式会社	工 期	2021/6/8～6/14予定	進捗率	30	%	



状	(根本原因) ・車両・建物等から離隔を確保しないまま、場内車両移動を運転者が単独で行ったこと。 ・資材納品業者等の場内入場者へ使用駐車場や連絡後の入場等の注意事項を通知していないこと (再発予防策) ・やむを得ない離隔が確保できない車両移動は、運転者単独で行わず誘導者合図により移動させること。 ・場内入場者等への現場ルール書面を納品依頼時に通知、配布する等、周知作業を行うこと
---	---



災害発生状況図(平面図)



災害発生状況写真(再現)

被害車両破損状況



加害車両破損状況

