

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 札幌 SC 札幌中央 ST

発生日時 6 月 25 日 9 時 00 分頃

報告書作成 6 月 25 日 19 時 00 分

工事名	SE札幌菊水9条店 車両事故に伴う外灯交換工事	工事番号	218181943	SC,ST長名	氷海隆朗	SC,ST名	札幌中央
発注者	東京海上日動火災保険㈱	工 期	令和3年6月25日			進捗率	100 %

状
況


(根本原因)

- ・モラルがなく、メンバーシップ登録もされていない従事者を協力会社が現場従事させていたこと。
- ・現場従事者のヘルスチェック等の開始前報告がされないまま、作業が開始されていること

(再発防止策)

- ・JM業務従事の作業員はマナー教育・ヘルスチェック等のJMルール、メンバーシップ登録済を再確認すること
- ・ST長・SC長は従事者の作業開始前ヘルスチェック、作業状況等を確認し、未実施者へ指導・教育する
- ・札幌道路：氏家社長へJMの現場へ従事させないことを通知した。

災害発生状況図(平面図)



【写真】



店舗植栽



投棄場所②



投棄場所①



投棄場所②



投棄場所①

投棄場所①・②ともSC長到着時は清掃されていた為、投棄物は確認できていない。