

労働災害 ・ 第三者災害 ・ **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 7 月 19 日 10 時 10 分

報告書作成 7 月 19 日 18 時 46 分

工事名	N愛知熱田店(本社) FY21 PCB調査(安定器・広告塔・放置機器)	工事番号	211201007	SC,ST長名	幸島真司	SC,ST名	名古屋北
発注者	日産ネットワークホールディングス株式会社	工 期	2021年7月19日～20日	進捗率	40	%	

状
況


(根本原因)

- ・入室に際し室内既設物を十分確認しないまま、移動を始めてしまった。
- ・照明器具の調査で天井に気を取られ、足元の確認を怠っていたこと。

(再発防止)

- ・入室に際しては、既設物を点検し作業に支障があるものへの対応を依頼すること。
- ・移動が必要な場合は、事前に施設責任者様へ通知、移動頂くこと。(基本、JMで手出ししない)

災害発生状況図(平面図)



【写真】



床に落下した外付けHDD



社長様のデスク周り状況