

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 7 月 28 日 15 時 30 分

報告書作成 8 月 3 日 19 時 00 分

工事名	ボンセジュール徳重 【定7】植栽剪定	工事番号	217015627	SC.ST長名	幸島真司	SC.ST名	名古屋北
発注者	株式会社ベネッセスタイルケア	工 期	2021年7月28日	進捗率	100	%	

状


(根本原因)

- ・散水ホースの存在から手作業としたが、手作業の具体的手順を通知しないまま作業を進めたこと。
- ・手作業後の点検、機能確認を行わないまま作業を完了させていたこと。

(再発防止)

- ・草刈りの作業区分(草刈り機・手作業)・範囲及び手順を明確にさせエリアごとに着手前に確認すること。
- ・既設物対象エリアごとに作業完了後に機能点検し、既設ホースの正常稼働確認を実施すること。

災害発生状況図(平面図)



【写真】



劣化による破断がみられた箇所
(引きちぎれたような断面で端部は
劣化・経過がみられた)



今回の手作業で切断させた箇所



7月28日施工
ホース箇所は手作業で実施。

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	21701627	作成日	2021/08/03
顧客名	パンセジュール徳重	受付内容	【定7】緑栽培定	報告者	会社 株式会社JM
住所	愛知県名古屋市中区東片治3-1309-1	施設番号	0241002215	所属氏名	電吉 電吉 電吉
		エリア	倉庫		
					
写真番号 1		写真番号 2			
コメント		コメント			
撤去放水ホース		動作試験			
					
写真番号 3		写真番号 4			
コメント		コメント			
動作試験		測定完了			