

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 9月3日 14時 00分

報告書作成 9月6日 17時 10分

工事名	SE名古屋桜本町店 原状回復工事	工事番号	210023688	SC.ST長名	幸島	SC.ST名	名古屋北
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工期	令和3年9月3日～9月18日		進捗率	10 %	

(根本原因)


- ・電力・動力が休止していることを口頭で引継ぎ、供給停止のメーター撤去状況を協議、確認できていないこと(絶縁抵抗測定の実施)
- ・電力作業のメーター撤去がオーナー・管理会社様が管理する扉内に設置され、中部電力は鍵貸与では作業を実施しないこと。

(再発予防策)

- ・分電盤内作業は電源停止後としているが、不明な場合は当該回路の検電点検後により作業継続を判断すること
- ・電源休止状態をビル管理会社様と連携して確認すること(メーター撤去による一次側処置の確認)

況

災害発生状況図(平面図)



【写真】



※水色は、短絡発生時に停電した家屋、信号機
 ※緑色は、本復旧作業時に、一次停電した家屋

写真番号 3
 コメント
 電力系統主幹ブレーカ1次側の青相と白相が短絡し停電。インパクトで青相ビス取り外し時発生





災害発生状況図(平面図)

報告者		案件番号	21022008	報告日	2021/09/03
顧客名	名古屋橋本町店(21.08.04開店)	受付内容	閉店に伴う原状回復工事	報告者	会社 株式会社M
住所	愛知県名古屋市中区寺崎町14番12号	取組番号	0010497288	所属	名古屋20/名古屋支店
		エリア	名古屋東	担当	田中 浩介
					
写真番号	1	コメント	写真番号	2	コメント
					
写真番号	3	コメント	写真番号	4	コメント
<p>動力系統主幹ブレーカ1次側の青相と白相が短絡し停電 インパクトで青相ビス取り外し時発生</p>			<p>交差点信号機 一時停電したが、発電機で稼働</p>		

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	210025800	作成日	2021/09/03
顧客名	名古屋環本町店(21.08.04新店)	受付内容	閉店に伴う原状回復工事	報告者	会社 株式会社JM
住所	愛知県名古屋市中区高師町14番12号	施設番号	0010497200	所属	名古屋DC/名古屋北37
		エリア	名古屋西	氏名	藤村 大介
					
写真番号	1	写真番号	2		
コメント			コメント		
隣のパン屋さんの動力停止。オープン。冷凍庫			店舗前のトランスボックスの2相分のヒューズ溶断		
					
写真番号	3	写真番号	4		
コメント			コメント		
			ボックス内3台トランスの1台の2相分のヒューズ溶断		

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	210023688	作成日	2021/09/03
顧客名	名古屋桜本町店(21.03.04開店)	受付内容	閉店に伴う原状回復工事	報告者	会社 株式会社JM
住所	愛知県名古屋市中村区寺崎町14番12号	施設番号	0010497288	所属	名古屋3049区東257
		エリア	名古屋南	氏名	藤野 亮介
					
写真番号	1	写真番号	2		
コメント		コメント			
パン屋さん 動力停止14時頃から16時30分迄、電灯停電 16時22分から16時30分の8分間		(株)バルカー 電灯8分間停電			
					
写真番号	3	写真番号	4		
コメント		コメント			
寺崎ビル 電灯8分間停電		民間2件 電灯8分間停電			

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	21002428		作成日	2021/09/03	
顧客名	名古屋塚本町店(21.08.04閉店)	受付内容	閉店に伴う原状回復工事		報告書	会社	株式会社JM
住所	愛知県名古屋市中区寺崎町14番12号	取次番号	0010497288			所属	名古屋30/名古屋57
		エリア	名古屋南		氏名	藤野 亮介	
							
写真番号	1	コメント		写真番号	2	コメント	
OSIは停電無し							
写真番号	3	コメント		写真番号	4	コメント	