

労働災害・第三者災害 **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 名古屋 SC 静岡 ST

発生日時 9 月 10 日 11 時 44 分

報告書作成 9 月 14 日 15 時 40 分

工事名	SE三島青木店 2021新型フライヤー導入工事	工事番号	217024911	SC,ST長名	鈴木貴也	SC,ST名	静岡
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和 3年 9月 10日	進捗率	100	%	

状


(根本原因)

・カウンター越しの機器受け渡し作業に際し、天板養生材の選定が適切でなかったこと


(再発防止策)

- ・養生材は機器を引きずることも想定して、「厚みのある布材や布上にベニヤ敷き」とする
- ・排出経路は、カウンターを越さない経路とし確保できない場合は上記の養生方法とする

災害発生状況図(平面図)



【写真】



災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217024911	作成日	2021/06/14	
顧客名	三島青木店	受付内容	2021新開フライヤー導入工事	報告者	会社	株式会社JM
住所	静岡県三島市青木279番地18	施設番号	0010162560 三島	氏名	名古屋SC/静岡ST 横田 貴弘	
						
写真番号: 1				写真番号: 2		
コメント				コメント		
作業区画				既設カウンター材撤去		
						
写真番号: 3				写真番号: 4		
コメント				コメント		
カウンター材撤去状況				カウンター材取付		

災害発生状況図(平面図)

報告者		案件番号	217024911	作成日	2021/09/14
顧客名	三島青木店	受付内容	2021新用フライヤー導入工事	報告者	株式会社IM
住所	静岡県三島市青木279番地18	施設番号 エリア	0010162500 三島	所属氏名	名古屋SC/静岡SF 岡田 直也
					
写真番号: 1		写真番号: 2			
コメント		コメント			
カウンター材撤去目録着処理		作業中			
					
写真番号: 3		写真番号: 4			
コメント		コメント			
L型部撤去目録処理		カウンター材取付、撤去目録処理後			

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217824911	作成日	2021/08/14
顧客名	三島青木店	受付内容	2021新型フライヤー導入工事	報告者	会社 株式会社JM
住所	静岡県三島市青木279番地18	施設番号 エリア	0010102560 三島	所属氏名	名古屋SC/静岡ST 内田 浩一
					
写真番号: 1			写真番号: 2		
コメント			コメント		
カウンター天板表面洗浄			作業後		
					
写真番号: 3			写真番号: 4		
コメント			コメント		
たばこ什器復旧			作業完了		