

労働災害 ・ 第三者災害 ・ **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 さいたま SC 富士見 ST



発生日時 11 月 11日 10 時 50 分

報告書作成 11 月 11日 13 時 15 分

工事名	SE練馬石神井高校前店 スムーザーマシン設置に伴う電気工事	工事番号	217033610	SC,ST長名	川尻	SC,ST名	富士見ST
発注者	株式会社セブンーイレブン・ジャパン	工 期	2011/11/11 ~ 未定	進捗率	0	%	

状	(根本原因)
	・給水管の状況を確認しないまま動かした。ことで排水管と接触した部分で、てことなり破損させた。 ・作業中へ機器下の混在する既設管や配線状況を点検後に触るように注意喚起されていないこと。
	(再発予防策)
	・給水管立上りや配管状況の点検を行ってから、触る作業を開始すること

災害発生状況図(平面図)



災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217033610		報告書作成日	2021/11/11	
					作業開始日	2021/11/11	
顧客名	練馬石神井高校前店	受付内容	スムージーマシン設置に伴う電気工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	東京都練馬区関町北4-33-22	施設番号	0010263350		所属	おいたまSC/富士見ST	
		エリア	練馬西		氏名	宮崎 大輔	
							
写真番号	1	コメント		写真番号	2	コメント	
カフェ付近カウンター状況				配管のジョイント部で折れてしまっている状態			
							
写真番号	3	コメント		写真番号	4	コメント	
カウンター内部状況				カウンター内部状況			

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217033610		報告書作成日	2021/11/11	
					作業開始日	2021/11/11	
顧客名	綾馬石神井高校前店	受付内容	スムーザーマシン設置に伴う電気工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	東京都練馬区関町北4-33-22	施設番号	0010263350		所属氏名	おいたまSC/富士見ST 吉崎 大輔	
		エリア	練馬西				
							
写真番号		1		写真番号		2	
		コメント				コメント	
カウンター外部状況				既設配管撤去			
							
写真番号		3		写真番号		4	
		コメント				コメント	
使用部材				増し締め作業			

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217033610	報告書作成日	2021/11/11	
				作業開始日	2021/11/11	
顧客名	練馬石神井高校前店	受付内容	スムージーマシン設置に伴う電気工事	報告者	会社	株式会社JM
住所	東京都練馬区関町北4-33-22	施設番号	0010263350		所属	さいたまSC/富士見ST
		エリア	練馬西		氏名	宮崎 大輔
						
写真番号 1				写真番号 2		
コメント				コメント		
給水回復旧完了				カフェ止水栓開栓		
						
写真番号 3				写真番号 4		
コメント				コメント		
水道関連のエア抜き実施し、復旧したことを確認致しました。				カフェ側にて動作確認		

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	217033610	報告書作成日	2021/11/11	
				作業開始日	2021/11/11	
顧客名	練馬石神井高校前店	受付内容	スムージーマシン設置に伴う電気工事	報告者	会社	株式会社JM
住所	東京都練馬区関町北4-33-22	施設番号	0010263350		所属氏名	さいたまSC/富士見ST
		エリア	練馬西			
						
写真番号 1				写真番号 2		
コメント				コメント		
カフェ復旧確認				復旧完了		
						
写真番号 3				写真番号 4		
コメント				コメント		
カウンター内外部新聞社撤去完了						