

労働災害 ・ 第三者災害 ・ **トラブル** 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 ・ **二報** ・ 三報)

所 名 横浜 SC 横浜戸塚 ST


発生日時 11 月 26 日 16 時 20 分頃

報告書作成	11 月 30 日 10 時 00 分
-------	---------------------

工事名	島忠東戸塚店 3階自動ドアガラスひび割れ(現調)	工事番号	210098142	SC,ST長名	奥村和輝	SC,ST名	横浜戸塚
発注者	株式会社 ニトリ	工 期	2021 年 11 月 26 日	進捗率			%

状	(根本原因) ・出庫の際、左からくる右折車両を柱の死角により、確認できないまま車両を移動させたこと。 (再発予防策) ・出庫の際は、死角サイドを含めしっかりと確認できてから移動を始めること
---	---

災害発生状況図(平面図)



【写真】



災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	作成日	
顧客名	株式会社 島忠	受付内容	東戸塚店	2021/11/26
住所	神奈川県横浜市戸塚区平戸町377	施設番号	エリア	報告者 会社 株式会社JM 氏名 横浜 直貴
				
写真番号	1	撮影時間	写真番号	2
コメント		コメント		
お客様車両		お客様車両		
				
写真番号	3	撮影時間	写真番号	4
コメント		コメント		
お客様車両		お客様車両		

被害車両

報告書		案件番号	作成日	
顧客名	株式会社 島忠	受付内容	東戸塚店	2021/11/26
住所	神奈川県横浜市戸塚区平戸町377	施設番号	エリア	報告者 会社 株式会社JM 氏名 横浜 直貴
				
写真番号	9	撮影時間	写真番号	10
コメント		コメント		
作業員車両		作業員車両		
				
写真番号	11	撮影時間	写真番号	12
コメント		コメント		
作業員車両		作業員車両		

被害車両

現地調査計画書		案件番号	210098142	作成日	2021年11月29日
顧客名	島忠東戸塚店	受付内容	東戸塚店3階自動ドアガラスひび割れ	報告者	会社 株式会社JM
住所	神奈川県横浜市戸塚区平戸町377	施設番号	0822000044	氏名	横浜 直貴
					
写真番号	1	写真番号	2		
コメント		コメント			
ガラス破損箇所遠景		ガラス破損箇所近景			