

労働災害・第三者災害・トラブル 発生報告書

(一報 二報 三報)

所 名 広島 SC

発生日時 12 月 1 日 11 時 30 分

報告日時 12 月 2 日 11 時 30 分

工事名	山口朝田バイパス店 除草及び側溝土砂除去工事	工事番号	218294228	SC,ST長名	本吉貴彦	SC,ST名	広島
発注者	株式会社セブンイレブン・ジャパン	工 期	2021年11月29日～ 20 21年12月01日	進捗率	70	%	

状

(根本原因)

- ・草刈り後の草刈り機エンジンを停止後、刃先回転の停止を待たずに刃先を上に向けていたこと。
- ・作業開始前の現地点検(上空等の周囲)による危険予知が実施されていないこと

(再発防止策)

- ・草刈り機エンジン停止等のスイッチ操作だけでなく、回転停止を確認してから本体移動をすること。
- ・草刈り機に関わらず、作業場上空を含めた周囲点検後に作業を開始すること(JR近接作業)

災害発生状況図(平面図)

