

労働災害・第三者災害・トラブル 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 三報)

所 名 横浜 SC 横浜中央ST

駐車場内はねられ事故

発生日時 4 月 21 日 12 時 00 分頃

報告書作成 4 月 22 日 11 時 30 分

工事名	セブンイレブン川崎浜町3丁目店 排水管つまり工事	工事番号	218118932	SC.ST長名	山本	SC.ST名	横浜中央
発注者	セブンイレブンジャパン	工 期	2021年4月21日	進捗率	100	%	

状

(根本原因)



- ・当初計画の作業で進められない時に、作業者判断で不十分なままの変更作業を進めていたこと。
- × 現地調査だけを、高圧洗浄が適切と作業者が判断、計画不足なまま継続して作業を進めていた

(不十分な要素)

- ・洗浄作業の人員体制(店内噴出し汚損予防のため、洗浄作業は2人以上)
- ・車両出入りの多い昼間時間の作業(基本、作業時間を変更。)
- ・安全区画・標識の設置(作業や車両からの作業場認知方法、作業者の向き・姿勢:背を向けない)

況

災害発生状況図(平面図)



災害発生状況図(平面図)

