

トラブル

制定

H 7. 2. 22

改15

|           |
|-----------|
| H 27.6.15 |
|-----------|

(一) 報 二 報

所 名 千葉

SC

千葉直轄 ST

ST

発生日時

4月24日 9時17分

報告書作成

4月26日 15時00分

|     |                       |      |                |         |     |        |      |
|-----|-----------------------|------|----------------|---------|-----|--------|------|
| 工事名 | SE千葉山王町北店<br>パリカー増設工事 | 工事番号 | 200011541      | SC,ST長名 | 佐藤  | SC,ST名 | 千葉直轄 |
| 発注者 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン     | 工 期  | 2021年4月23日～24日 |         | 進捗率 | 70 %   |      |

状

況


(根本原因)

- ・施工計画(養生方法・加工場所・作業範囲区画等)が作成されないまま、作業が進められていたこと。
- ・SC担当が従事手配者へ安全指示、KY(粉じん飛散)をさせないまま作業を開始させたこと。

(再発予防策)

- ・一斉工事の施工計画は現地調査計画書にまとめ、SCのBUZ確認、承認後に作業を行うこと。
- ・当日従事する作業員へ作業計画の開示と指示を行い、作業を開始させること。

# 災害発生状況図(平面図)



## 【写真】



汚損車両：キラキラ光る微粒子の付着を確認

災害発生状況図(平面図)

|                         |                                                    |                                                                                                                  |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2021/04/25 17:39<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 小出様より入電。<br>試しにジェット洗浄機で洗ってみたところ、付着物が落ちたので、対応不要とのこと。<br>明日の朝、明るいうちで再度確認し、問題なければ解決で良いとのこと。                         | 変更 |
| 2021/04/26 11:00<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 千葉SC佐藤SC長、小野で店長様様を訪問、小出様への訪問の報告をし、防犯カメラ映像を見せてもらい、事実確認を行いました。                                                     | 変更 |
| 2021/04/26 10:30<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 千葉SC佐藤SC長、小野で小出様を訪問。<br>工事の際、養生不足であったことを謝罪し、被災車両を確認させていただきました。小出様は保険会社から連絡をもらいたいとのこと意向であったため、ご連絡させていただくことになりました。 | 変更 |
| 2021/04/25 17:01<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 千葉SC小野より被災者、小出様にご連絡しました。<br>状況をお聞きし、明日、訪問させていただくことのご了解をいただきました。                                                  | 変更 |
| 2021/04/25 16:40<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 千葉SC小野より店長様へ電話しました。<br>詳細をお聞きし、被災者へJMIにて対応させていただくことのご了解をいただきました。                                                 | 変更 |
| 2021/04/25 15:57<br>問合せ | 受付部門：千葉SC<br>受付ユーザ：小野 晃弘(千葉SC)<br>依頼者：小野<br>依頼者役職： | 店長様より入電。<br>4/23、24の作業で工具を使用し掘削作業を行った際、お客様の車に破片が飛び散り、取れなくなっている。とのことでご連絡のお客様より申告があった。                             | 変更 |