

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 **二報** 三報)

所 名 大阪 SC 姫路 ST

発生日時 6 月 23 日 15 時 10 分

報告書作成 6 月 24 日 14 時 00 分

工事名	SEJR兵庫駅前店 食洗機導入付帯工事	工事番号	177007601	SC,ST長名	北野	SC,ST名	姫路
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和3年6月22日	進捗率	100	%	

生	
状	(根本原因) ・壁固定のビスを打つに際し、壁内点検を実施しないまま作業を進めていること。 ・「壁内点検を実施する」作業手順を作業前に通知、確認しないまま作業を開始させていること。 (再発予防策) ・壁内点検を実施して状況把握してから作業を進めること ・施設のレイアウト等を勘案するとともに隠ぺい部の配管・配線を仮穴等で確認して作業を進めること ・確認できない埋設物等への懸念は事前の施設への工事説明で通知、共有してから作業を進めること

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	ITD45720		作成日	2021/06/23	
顧客名	神戸赤鳥居前店	受付内容	※お客様に付くカウンター設置工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	兵庫県神戸市東灘区本町2丁目12-15	施設番号	0010318360		所属	大阪SC/姫路ST	
		エリア	神戸東		氏名	北村 正樹	
							
写真番号	1	コメント					
進物棚が食洗機設置位置上部にかかるため左側、シンク上に移動。							
							
写真番号	3	コメント					
天上内給水管		天井材の一部を外して、 天井内から壁内配管・配 線の状況を点検、把握し てから壁ビス位置を確定					
写真番号	4	コメント					
		配管つなぎ補修の為、壁開口。					

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	177046320		作成日		2021/06/22	
顧客名	神戸赤鳥居前店	受付内容	金庫搬入に伴うカウンター撤去工事		報告者	会社	株式会社JM	
住所	兵庫県神戸市中央区本町2丁目12-10	施設番号	0010318386			所属	大阪SC/垂井SI	
		エリア	神戸東		氏名	北野 正徳		
								
写真番号	1		写真番号		2			
コメント		コメント						
給水管		給水管						
								
写真番号		3		写真番号		4		
コメント		コメント						
ビス貫通		配管補修						

レール固定ビスが給水管に刺さっている状況が確認できる。

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	177043220		作成日	2021/06/23	
顧客名	神戸赤鳥居前店	受付内容	食品増進入に伴うカウンター取替工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	兵庫県神戸市東灘区本区町2丁目12-15	施設番号	0010318386		所属氏名	水谷SC/橋本ST	
		エリア	神戸東			北野 正和	
							
写真番号	1	写真番号		2			
コメント		コメント					
破損箇所				破損箇所			
							
写真番号	3	写真番号		4			
コメント		コメント					
壁修復				進物棚修復			

災害発生状況図(平面図)

報告書		案件番号	177045220		作成日	2021/06/23	
顧客名	神戸赤鳥居前店	受付内容	食器洗滌 人に使うカウンター洗浄工事		報告者	会社	株式会社JM
住所	兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目12-15	施設番号	0010218389		所属氏名	木村SC/橋本ST	
		エリア	神戸東				
							
写真番号	1	写真番号	2				
コメント		コメント					
給水確認		使用中止時間 16:45～17:20					
							
写真番号	3	写真番号	4				
コメント		コメント					
給水確認		給水確認					