

労働災害・**第三者災害**・トラブル 発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15


(一報 **二報** 三報)

所 名 名古屋 SC 名古屋北 ST

発生日時 7 月 23 日 9時 00 分

報告書作成 8 月 2 日 17 時 15 分

工事名	SE安久比宮津団地店 パワコン自立コンセント設置工事	工事番号	217023566	SC.ST長名	幸島	SC.ST名	名古屋北
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	令和3年7月23日～7月23日			進捗率	100 %



(根本原因)


・脚立を立てかけたまま、その場を離れていたこと

(再発予防策)

- ・過去にも同じ倒れ事故は発生、離れる際は立て掛けたままにせず支障のない箇所へ平置きすること。
- ・発生したトラブル・顧客からの申告は即時、関係者へ報告すること。を改めて従事者全員へ通知すること。



災害発生状況図(平面図)



【再現写真】

