

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報・**二報**・三報)

所 名 千葉 SC 足立 ST

発生日時 12月 16日 11時 35分

報告書作成 12月 16日 14時 50分

工事名	PSA(フュージョー・シロイン・ジャホン) EV充電工事	工事番号	210087326	SC,ST長名	藤井	SC,ST名	足立
発注者		工 期	2021年 12月 13日～ 13日	進捗率	30	%	

状 況	<p>(根本原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業スペースが確保しづらい:車両移動をお客様と協議せずに作業を開始していたこと。 作業完了確認時に、作業動線内・作業範囲内の点検確認をお客様と実施されていないこと。
	<p>(再発防止策)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業開始前に作業スペースが確保されるよう車両移動や事前打合せを実施すること。 個人宅等の室内・狭い場所での作業は腰道具を外し工具等の持ち込みは電工バケツを利用すること。 作業完了時には、作業動線内の既設物・作業範囲内の点検、確認をお客様と実施すること

災害発生状況図(平面図)

【現調時】



【施工後】



【被害状況】

