

# 災害発生状況図(平面図)



破損させた2本のバリカー



接触した車両の破損状況:右前フェンダー傷

## 仮設状況写真

